

Trieste, 04/06/2024

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 –
Fornitura ed installazione urgente di UPS in Palazzina Laboratori**

In data 30/05/2024, a seguito di ripetuti casi di mancanza di tensione di rete che, nonostante l'intervento nei tempi previsti dell'alimentazione da gruppo elettrogeno, hanno creato notevoli disservizi ad alcune apparecchiature elettroniche della Palazzina Laboratori di recente acquisizione, è stato deciso, in una riunione tenutasi il 30/05/2024 ed in incontri successivi, di dotare con estrema urgenza alcune apparecchiature, particolarmente sensibili, di alimentazione elettrica in continuità assoluta, quindi sotto UPS. In particolare risulta urgente procedere:

- a fornire ed installare un UPS da 3kVA per alimentare il Planner collocato nella stanza adibita alla Crioconservazione;
- a dotare la Clean Room di una presa elettrica in continuità assoluta, collegata all'UPS già esistente, da destinare all'alimentazione dell'apparecchiatura Prodigy
- di installare un UPS da 7,5 kVA da destinare all'alimentazione in continuità dello Spettrometro di massa (ICP-MS) collocato nella stanza LAB0037 e gestito dal dott. Addobbati;
- di installare un ulteriore UPS da 1,5 kVA presso la stanza LAB0041 per l'alimentazione di altre apparecchiature sensibili ivi collocate.

I lavori da eseguire sono i seguenti:

- Fornitura ed installazione UPS da 3 kVA nella stanza LAB0008 (Sala criogenica);
- Installazione presa elettrica alimentata da UPS esistente in stanza Clean Room (LAB0004);
- Fornitura ed installazione UPS da 7,5 kVA nella stanza LAB0037;
- Fornitura ed installazione UPS da 1,5 kVA nella stanza LAB0041;

Per il necessario pronto intervento viene utilizzato il Concessionario già presente in Istituto nell'ambito del contratto di "Concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica
Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Vito Suklan*
● tel: 040.3785.241
● e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it
● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050

management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale in regime di partenariato pubblico privato” (Codice CUP C91B20000560003 - CIG 8791317849), in particolare la mandataria ditta Siram s.r.l., unica qualificata per l'esecuzione di lavori.

La scelta dell'impiego del Concessionario è dovuta a due fattori di estrema importanza:

- 1) È l'operatore economico gestore dell'impiantistica elettrica dell'Istituto;
- 2) È già presente in loco e può intervenire con immediatezza.

L'impresa, già autorizzata ad intervenire per manutenzioni ordinarie e straordinarie, si è resa disponibile ad intervenire in tempi congrui per risolvere l'emergenza.

Il compenso dovuto sarà valutato a consuntivo sulla base della disciplina economica stabilita dall'art. 18.1.8 del contratto di concessione sopra menzionato.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale senior

Ing. Vito Suklan