



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323
tel.+39 040 3785.225 email:direzione.amministrativa@burlo.trieste.it
fax +39 040 666019 pec:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

Trieste, 19/09/2025

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 -
Sostituzione inverter ascensore palazzina ambulatori**

In data 19/09/2025 il manutentore degli ascensori segnalava il malfunzionamento dell'inverter a servizio dell'ascensore della Palazzina Ambulatori, comunicando di aver effettuato una riparazione provvisoria, di cui non garantiva la durata, e proponendo una sollecita sostituzione dell'inverter medesimo.

Ai sensi del contratto di concessione la manutenzione sostitutiva è a carico dell'Istituto.

Visto l'utilizzo intensivo dell'ascensore in oggetto, di vitale importanza per l'accesso ai vari piani della Palazzina da parte di pazienti con difficoltà deambulatorie, la sua riparazione definitiva riveste carattere di somma urgenza, anche per evitare che al suo interno rimangano bloccati utenti con patologie urgenti.

I lavori consistono in:

- Sostituzione dell'inverter a servizio dell'ascensore della Palazzina Ambulatori.

Verrà utilizzata la ditta Siram s.r.l., Impresa Mandante del RTI costituito tra Siram SpA (mandatario) - C. Fiscale 08786190150 - e Colser Servizi scarl (mandante) - C. Fiscale 00378740344, per la "Concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale in regime di partenariato pubblico privato" (Codice CUP C91B20000560003 - CIG 8791317849), in quanto già presente sul posto in qualità di titolare del servizio di manutenzione dell'ascensore all'interno della concessione di cui sopra, e che si è resa disponibile ad effettuare il lavoro immediatamente, a fronte di un compenso da valutare a consuntivo sulla base della disciplina economica stabilita dall'art. 18.1.8 del contratto di concessione sopra menzionato.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale senior

Ing. Vito Suklan

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica
Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Vito Suklan*
● tel: 040.3785.241
● e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it
● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050