

 IRCCS Burlo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste	
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 tel. +39 040 3785.225 fax +39 040 666019	cf. 00124430323 email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.it pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

Prot.

Cl.

Trieste, data della firma digitale

Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023.
 Intervento di messa in sicurezza e rifacimento di un tratto di muro di contenimento in pietra di proprietà dell'Istituto a confine su via Ziliotto.

Premesso che

- durante un giro ricognitivo esterno alla proprietà dell'IRCCS Burlo Garofolo, ho rilevato che il muro di contenimento in pietra, posto a sud-ovest su via Ziliotto, ed avente un'altezza dal piano stradale sottostante indicativa di 4 m, presentava un rigonfiamento con potenziale compromissione della tenuta alla spinta da tergo del terreno soprastante;

rilevato che

- l'area sottostante non è di proprietà dell'Istituto ma è una via pubblica con circolazione di mezzi e pedoni;

ritenuto che

- è indispensabile intervenire, nell'immediato al fine di scongiurare danni a mezzi e persone in transito sulla pubblica via, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Trieste, interpellato per le vie brevi, ha comunicato che la procedura da applicare per la richiesta di emissione di ordinanza di sospensione della viabilità e di occupazione suolo pubblico sarebbe quella ordinaria con tempi non compatibili con il potenziale pericolo di collasso della muratura;

pertanto

- si è ritenuto di procedere come segue:
 1. richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco per la delimitazione dell'area con l'interdizione del passaggio a mezzi e pedoni nel tratto interessato di via Ziliotto;

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica
 Responsabile della struttura: Ing. Elena Clio Pavan
 Responsabile del Procedimento/Procedura: ing. Elena Clio Pavan
 Responsabile dell'Istruttoria: arch. Davide Stefani
 ● tel: 040.3785.241
 ● e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it
 ● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
 9001:2008
 Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
 n. IT-38050

2. attivazione per delimitare l'area già circoscritta dai Vigili del Fuoco mediante recinzione modulare da cantiere;
3. attivazione per la progettazione esecutiva dell'intervento di rifacimento del muro di contenimento comprensiva di:
 - a) pratiche autorizzative da parte di tutti gli enti coinvolti (Comune di Trieste, ACEGAS, Regione FVG, ecc.);
 - b) relazione geologica;
 - c) calcoli, relazione ed elaborati grafici strutturali;
4. programmazione dell'esecuzione dei lavori;
5. programmazione della procedura di collaudo statico dell'opera;

Per tale motivo sono stati contattati:

- l'ing. Ilario Tul con sede Loc. Crociata n. 121, 34018 San Dorligo della Valle - TS, C.F. TLULRI75C07L424N - P.I. 01086380324, per la progettazione esecutiva;
 - il dott. geologo Enrico Massolino con sede in via Settefontane 29, 34141 Trieste - P.I. 01137470322 per la relazione geologica;
 - la NEW BM srl, Via di Cologna, 30/b, 34127 Trieste - P.I. 01360260325 per la prima messa in sicurezza e per la realizzazione dei lavori poi;
 - l'ing. Pietro Todaro con sede Largo Papa Giovanni XXIII, 83, 4100 Trieste - P.I. 00683480321 per il collaudo statico finale;
- che si sono resi disponibili ad intervenire nell'immediato ognuno per propria competenza.



Vista frontale del muro



Vista laterale del muro

I compensi dovuti saranno valutati in un primo momento con la perizia giustificativa della somma urgenza e successivamente, a lavori ultimati, a consuntivo.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale

arch. Davide Stefani