



Trieste, 15/12/2021

**Oggetto:**

**Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 –  
 Messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione di un ulteriore tratto di muro di  
 sostegno terreno presso il comprensorio ex Opera di San Giuseppe**

## Premesso

- che data la necessità di una sua espansione logistica per disporre di ulteriori spazi volti all'attività istituzionale, l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo ha acquisito l'area edificata dell'Opera di San Giuseppe posta tra via dell'Istria e la pista ciclabile Cottur;
- che in data 02-12-2021 è stato redatto un precedente verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per la demolizione e ricostruzione di un muro di sostegno del terreno del comprensorio ex Opera di San Giuseppe (prot. 1907 dd02-12-2021);
- che lungo un ulteriore tratto di muro di confine dell'area di proprietà con la pista ciclopedonale FVG 2 "G.Cottur" tra Via Battera ed il viadotto su Via dell'Istria sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del verde esistente incombente sulla pista stessa (vedasi autorizzazione alla circolazione FVG Strade dd.09-12-2021);
- che nel momento in cui si è provveduto alla rimozione della vegetazione rampicante che ricopriva completamente la parte del muro di confine e contenimento non interessata dai lavori, si è riscontrata una situazione di potenziale rischio dovuto al dissesto del muro in pietra con rischio di crollo;
- che in data odierna è stata comunicata la situazione di emergenza a FVG Strade in qualità di gestore della pista ciclopedonale FVG 2 "G.Cottur";

ciò premesso il sottoscritto arch. iunior Davide Stefani, funzionario tecnico dell'IRCCS Burlo Garofolo nonché Direttore dei lavori dell'intervento di apertura di un varco lungo lo stesso muro ha provveduto ad estendere in urgenza l'incarico alla ditta esecutrice dei lavori la prima messa in

**Direzione Amministrativa**

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*Responsabile dell'Istruttoria: *Geometra Jacopo Bais*

● tel: 040.3785.326

● e-mail: [direzione.technica@burlo.trieste.it](mailto:direzione.technica@burlo.trieste.it)● posta certificata: [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)Sistema di gestione qualità UNI EN ISO  
9001:2008Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n. 7889, IQNet  
n. IT-38050

sicurezza del muro con delimitazione dell'area e la successiva demolizione dello stesso nel tratto in cui presenta il dissesto.

Nel contempo è stato anche esteso l'incarico all'ing. Salim per la progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo muro che, per opportunità e coerenza con il precedente incarico, verrà realizzato dalla ditta Riadattare Srl appaltatrice dei precedenti lavori.

Il costo dell'intervento di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione, oltre alla progettazione strutturale sono in corso di quantificazione.

Si redige il presente verbale ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il tecnico incaricato

arch. junior Davide Stefani

