

Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 – Messa in sicurezza e ripristino intonaci all'intradosso del ballatoio esterno alla palazzina poliambulatorio al civ. 63.

In data 11/03/2024, conseguentemente al distacco di una parte di intonaco dall'intradosso del ballatoio esterno alla palazzina poliambulatorio al civ. 63, visto il frequente passaggio di personale ed utenti nell'area sottostante si rende indispensabile procedere con estrema urgenza alla verifica dell'integrità degli intonaci del citato ballatoio ed al loro successivo ripristino.

Data la presenza per altri lavori della ditta Riadattare S.r.l., verrà utilizzata la stessa, che si è resa disponibile ad effettuare il lavoro immediatamente a fronte di un compenso stimato di € 10.000,00 oltre ad IVA di legge.

Di seguito foto significativa.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.



Trieste 11-03-2024

Il tecnico incaricato
arch. iunior Davide Stefani

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Direttore della struttura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *arch. iunior Davide Stefani*

● tel: 040.3785.241

● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n. 7889, IQNet
n. IT-38050