 <p>IRCCS Burlo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste</p>	<p>BURLO</p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</p>	
<p>34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 tel. +39 040 3785.225 fax +39 040 666019</p>	<p>cf. 00124430323 email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.it pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it</p>

Prot.

Cl.

Trieste, data della firma digitale

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 –
Intervento di messa in sicurezza con il ripristino del grip del manto stradale,
mediante pallinatura ed irruvidimento delle aree asfaltate delle rampe in ingresso
e uscita del comprensorio ospedaliero, al civico 65/1 di via dell' Istria.**

Premesso che:

- in data odierna è stata segnalata la caduta di un utente in ingresso comprensorio ospedaliero di via dell'Istria 65/1;

rilevato che:

- l'area presenta una superficie poco scabra causa gli inerti del conglomerato bituminoso del manto stradale ormai arrotondati in superficie dall'usura provocata dal transito dei mezzi;
- la stessa, essendo in lieve pendenza, a superficie bagnata, risulta scivolosa;

è stata contattata per la necessaria messa in sicurezza mediante intervento di irruvidimento, con il ripristino del grip del manto stradale mediante pallinatura la Ditta ECOTEP S.R.L., P.Iva: 03434860965, Via Paolo Borsellino, 3 - 26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), che si è resa disponibile ad intervenire in tempi congrui per risolvere l'emergenza.

I compensi dovuti saranno valutati a consuntivo.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale

arch.iunior Davide Stefani

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica
Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile dell'Istruttoria: *arch.iunior Davide Stefani*
● tel: 040.3785.241
● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050




Immagine aerea - individuazione area di intervento



Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3