



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

34137 Trieste, via cf. 00124430323
dell'Istria 65/1 email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.it
tel.+39 040 3785.225 pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
fax +39 040 666019

Prot. Cl.

Trieste, *data della firma digitale*

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 -
Intervento di manutenzione straordinaria alla dorsale di alimentazione dell'acqua
calda presso le Sale Operatorie.**

Premesso che:

- Si sono verificate nel mese di settembre diverse segnalazioni sulla scarsità di acqua calda in arrivo presso le sale operatorie
- Per capire le ragioni di questa scarsità è stato chiesto a Siram, in qualità di concessionario manutentore degli impianti di distribuzione idrica, di effettuare una valutazione in merito;

rilevato che:

- Dalla relazione presentata da Siram in data 03/10/2025 sono emerse diverse criticità:
 - o Lo scarso afflusso di acqua calda è legato all'ostruzione calcarea delle tubazioni di adduzione della stessa nell'area delle Sale Operatorie
 - o Tale scarsità favorisce anche il proliferare della Legionella, in quanto non risulta possibile effettuare shock termici nella zona considerata
 - o Tale situazione è risolvibile in tempi relativamente brevi solo tramite la sostituzione della dorsale di acqua calda a servizio delle Sale Operatorie

è stata deciso di procedere con urgenza alla sostituzione delle tubature di adduzione dell'acqua calda alle Sale operatorie.

I lavori consisteranno in :

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica
Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*
Responsabile dell'Istruttoria: *arch.iunior Davide Stefani*
● tel: 040.3785.241
● e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it
● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n. 7889, IQNet
n. IT-38050

- Installazione di n. 4 boiler provvisori per garantire l'erogazione di acqua calda durante le lavorazioni;
- Smantellamento dell'attuale condutture di alimentazione dell'acqua calda e sua sostituzione con un'altra condutture in materiale idoneo;

Verrà utilizzata la ditta Siram s.r.l., Impresa Mandante del RTI costituito tra Siram SpA (mandatario) - C. Fiscale 08786190150 - e Colser Servizi scarl (mandante) - C. Fiscale 00378740344, per la "Concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale in regime di partenariato pubblico privato" (Codice CUP C91B20000560003 - CIG 8791317849), in quanto già presente sul posto in qualità di titolare del servizio di manutenzione dell'impianto idrico all'interno della concessione di cui sopra, e che si è resa disponibile ad effettuare il lavoro immediatamente, a fronte di un compenso da valutare a consuntivo sulla base della disciplina economica stabilita dall'art. 18.1.8 del contratto di concessione sopra menzionato.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale senior

Ing. Vito Suklan