

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323

tel. +39 040 3785.225

fax +39 040 666019

email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.itpec: OIBurloTS_protgen@certsanita.fvg.it

Trieste, 18 marzo 2025

Oggetto: Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023. Sostituzione di grate di sostegno dei pacchi bombole ossigeno nel fabbricato Gas Medicali.

Facendo seguito al verbale di somma urgenza d.d. 09/03/2026 prot. 543/2026, la presente perizia giustificativa di spesa evidenzia motivazioni, tempi e costi di realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica.

Premesso che:

- le grate di sostegno di 2 pacchi bombole di ossigeno, destinate a intervenire in caso di indisponibilità del serbatoio di ossigeno principale, stanno cedendo e non garantiscono stabilità nel momento della sostituzione dei pacchi bombola stessi;

rilevato che:

- a seguito di sopralluoghi e consulenze con Ditte specializzate, si è definita la tipologia di grate adatte a sostituire le esistenti garantendo la resistenza nel tempo;

è stata deciso di procedere con urgenza alla sostituzione delle grate di sostegno dei pacchi bombola di ossigeno.

I lavori consistono in:

- Rimozione delle grate esistenti mettendo in sicurezza i pacchi bombola durante le operazioni
- Inserimento di nuove grate, di resistenza sufficiente a sostenere i pacchi suddetti, rinforzate da un supporto in acciaio;

Per il necessario pronto intervento viene utilizzata la Ditta "Serramenti Roberti srl".

La scelta dell'impiego della suddetta Ditta è dovuta a due fattori di estrema importanza:

- 1) È un operatore economico di provata efficienza ed affidabilità che conosce perfettamente il funzionamento dell'Istituto;

Direzione Amministrativa
Struttura competente: S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
Responsabile della struttura: *Ing. Michele Ferrin*
Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Michele Ferrin*
Responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Vito Suklan*
• tel: 040.3785.241
• e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
• posta certificata: OIBurloTS_protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n. 7889, IQNet n. IT-38050

2) È già presente in loco in quanto appaltatore del Servizio Provveditorato e può pertanto intervenire con immediatezza.

La Ditta si è resa disponibile ad intervenire in tempi congrui per risolvere l'emergenza.

Trasmesso il verbale di somma urgenza, la suddetta impresa si è immediatamente attivata individuando i mezzi necessari all'intervento e concordando con l'Istituto orari e modalità di intervento.

Le lavorazioni saranno eseguite non appena pronte le nuove grate, la cui costruzione non è immediata viste le caratteristiche particolari.

La stima delle attività svolte e da svolgere e delle maestranze impiegate è di Euro 3.672,00 oltre all'IVA; tale spesa comprende:

- Rimozione delle grate esistenti mettendo in sicurezza i pacchi bombola durante le operazioni
- Inserimento di nuove grate, di resistenza sufficiente a sostenere i pacchi suddetti, rinforzate da un supporto in acciaio;

Il tecnico incaricato di seguire tale attività è stato individuato nel sottoscritto, ing. Vito Suklan, in forza presso la S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica, che svolgerà le attività di sopralluogo e di Direzione Lavori.

Per l'intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa:

A. LAVORI	Euro
A.1 Lavori	3.600,00 €
A.2 Oneri di sicurezza	72,00 €
TOTALE LAVORI	3.672,00 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	807,84 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	807,84 €
TOTALE (A+B)	4.479,84 €

Il Tecnico Incaricato
Ing. Vito Suklan

