

Trieste, 10/04/2024

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 -  
Sistemazione stanza OSP1158 della TIN a seguito ripetuti casi di contaminazione**

In data 10/04/2024, a seguito di ripetuti casi di contaminazione su neonati ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, si è rilevata la necessità urgente di riorganizzare l'area di lavaggio culle, in quanto quella attuale risultava inadeguata allo scopo non garantendo i requisiti igienici indispensabili.

Allo scopo è stata identificata un'altra stanza, attualmente adibita a stoccaggio materiale sanitario ma che presenta caratteristiche idonee per essere rapidamente adattata per il nuovo utilizzo.

I lavori da eseguire sono i seguenti:

- Installare un lavandino in acciaio inox con vasca di dimensioni minime 800x500xP350, da collegare al lavandino esistente nella stanza limitrofa;
- Rivestire in PVC, ove non già presente, le pareti fin ad una altezza di 2,00 m
- Risanare la parete con tracce di spandimento
- Ricoprire il davanzale della finestra interna con alluminio anodizzato fino ad una altezza di 2 m

Verrà utilizzata la ditta Siram s.r.l., Impresa Mandante del RTI costituito tra Siram SpA (mandatario) - C. Fiscale 08786190150 - e Colser Servizi scarl (mandante) - C. Fiscale 00378740344, per la "Concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale in regime di partenariato pubblico privato" (Codice CUP C91B20000560003 - CIG 8791317849), e unica impresa del raggruppamento stesso qualificata x l'esecuzione di lavori, in quanto già presente sul posto con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e che si è resa disponibile ad effettuare il lavoro immediatamente, a fronte di un compenso da valutare a

**Direzione Amministrativa**

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica  
Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*  
Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*  
Responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Vito Suklan*  
● tel: 040.3785.241  
● e-mail: [direzione.technica@burlo.trieste.it](mailto:direzione.technica@burlo.trieste.it)  
● posta certificata: [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO  
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet  
n. IT-38050

consuntivo sulla base della disciplina economica stabilita dall'art. 18.1.8 del contratto di concessione sopra menzionato.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale senior

*Ing. Vito Suklan*