

Trieste, 09/03/2026

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 -
Sostituzione di grate di sostegno dei pacchi bombole ossigeno nel fabbricato Gas Medicali.**

In data 05/02/2026 la Ditta Air Liquide, manutentore delle attrezzature di distribuzione dei gas medicali e tecnici dell'Istituto, ha segnalato che le grate di sostegno di 2 pacchi bombole di ossigeno, destinate a intervenire in caso di indisponibilità del serbatoio di ossigeno principale, stavano cedendo e non garantivano stabilità nel momento della sostituzione dei pacchi bombola stessi, necessaria in tempi brevi per motivi manutentivi.

A seguito di sopralluoghi e consulenze con Ditte specializzate, si è definita la tipologia di grate adatte a sostituire le esistenti garantendo la resistenza nel tempo.

Si ritiene pertanto, vista l'imminente sostituzione dei pacchi bombole, che dovrà venire effettuata entro la fine di marzo, di affidare con verbale di somma urgenza il lavoro di sostituzione delle grate di sostegno.

I lavori da eseguire sono i seguenti:

- Sostituzione delle attuali grate di sostegno dei pacchi bombola ossigeno installati nella casetta Gas Medicali con altre grate di robustezza adeguata ai carichi da sopportare.

Per il necessario pronto intervento viene utilizzata la Ditta "Serramenti Roberti srl"

La scelta dell'impiego della suddetta Ditta è dovuta a due fattori di estrema importanza:

- 1) È un operatore economico di provata efficienza ed affidabilità che conosce perfettamente il funzionamento dell'Istituto;
- 2) È già presente in loco in quanto appaltatore del Servizio Provveditorato e può pertanto intervenire con immediatezza.

La Ditta si è resa disponibile ad intervenire in tempi congrui per risolvere l'emergenza.

Il compenso dovuto sarà valutato a consuntivo.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale senior

Ing. Vito Suklan

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica

Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Vito Suklan*

● tel: 040.3785.241

● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protegen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050